

Instrukcja obsługi

Karta gwarancyjna

TRAFILUX
TIG 200 PD
DC PULS



1. UWAGI OGÓLNE

Uruchomienia, instalacji i eksploatacji inwertorów spawalniczych, można dokonać tylko po dokładnym zapoznaniu się z niniejszą instrukcją obsługi. Nieprzestrzeganie zaleceń zawartych w tej instrukcji może narazić użytkownika na poważne obrażenia ciała, śmierć lub uszkodzenia samego urządzenia. Nie można dopuszczać dzieci w pobliże miejsca pracy urządzeń. Osoby ze wszczepionym rozrusznikiem serca zanim podejmą pracę z tymi urządzeniami, powinny skonsultować się ze swoim lekarzem. Obsługa serwisowa i naprawy tych urządzeń mogą być prowadzone przez wykwalifikowany personel, z zachowaniem warunków bezpieczeństwa pracy obowiązujących dla urządzeń elektrycznych. Przeróbki we własnym zakresie mogą spowodować zmianę cech użytkowych urządzeń lub pogorszenie parametrów spawalniczych. Wszelkie przeróbki urządzeń, we własnym zakresie, powodują nie tylko utratę gwarancji, ale mogą być przyczyną pogorszenia się warunków bezpieczeństwa użytkowania i narażenia użytkownika na niebezpieczeństwo porażenia prądem. Niewłaściwe warunki pracy mogą spowodować uszkodzenia urządzeń, oraz jego niewłaściwa obsługa, powoduje utratę gwarancji.

UWAGA:

Urządzenie oparte na podzespołach elektronicznych. Szlifowanie i cięcie metali w pobliżu spawarki może powodować zanieczyszczenie opiłkami wnętrza urządzenia, doprowadzając tym samym do jego uszkodzenia.

Wyżej wymienione uszkodzenie nie podlega naprawie gwarancyjnej!





W przypadku konieczności pracy w takim środowisku należy dokonywać czyszczenia urządzenia przez przedmuchiwanie wnętrza spawarki sprężonym powietrzem.

Zgodnie z Dyrektywą Europejską **2012/19/UE** dotyczącą Pozbywania się zużytego Sprzętu Elektrycznego i Elektronicznego i jej wprowadzeniem w życie zgodnie z międzynarodowym prawem, zużyty sprzęt elektryczny musi być składowany oddzielnie i specjalnie utylizowany.

2. BEZPIECZEŃSTWO

Przed rozpoczęciem pracy, zapoznaj się z zasadami prawidłowego użytkowania:

	<p>Przed przystąpieniem do pracy.</p> <ul style="list-style-type: none">• Zadbaj o odpowiedni strój: rękawice, przyłbica z filtrem etc.• Użytkownik powinien posiadać aktualne uprawnienia.• Odłącz zasilanie, w przypadku jakichkolwiek prac związanych z przegładami lub serwisem.
	<p>Porażenie prądem — może doprowadzić do poważnych obrażeń lub śmierci</p> <ul style="list-style-type: none">• Upewnij się, czy urządzenie jest prawidłowo uziemione• Nie użytkuj urządzenia w środowisku narażonym na zalanie substancjami płynnymi• Upewnij się że twoja pozycja pracy jest prawidłowa
	<p>Spaliny & gazy — mogą być szkodliwe dla zdrowia</p> <ul style="list-style-type: none">• Trzymaj głowę z dala od dymu i gazu towarzyszącemu procesowi spawania, staraj się unikać wdychania szkodliwej zawiesiny.• Środowisko pracy, powinno posiadać odpowiednią wentylację umożliwiającą odprowadzanie spalin.
	<p>Promieniowanie — może doprowadzić do poparzeń oraz uszkodzić wzrok.</p> <ul style="list-style-type: none">• Zabezpiecz swoje oczy - przyłbica z filtrem• Zabezpiecz swoje ciało odpowiednim strojem - np. kombinezon spawalniczy• Zabezpiecz swoje dłonie - rękawice spawalnicze
	<p>Niewłaściwe użytkowanie może doprowadzić do pożaru lub wybuchu</p> <ul style="list-style-type: none">• Odpryski powstające podczas spawania, mogą być źródłem pożaru, usuń wszelkie łatwopalne przedmioty znajdujące się w twoim środowisku pracy.• Zabrania się spawania w szczelnie zamkniętym pomieszczeniu.

	<p>Materiał podlegający obróbce - może być źródłem oparzeń</p> <ul style="list-style-type: none"> ● Nie dotykaj spawanego materiału oraz przewodów spawalniczych gołymi rękoma. ● Zadbaj o ostudzenie przewodów spawalniczych przed ponownym rozpoczęciem pracy.
	<p>Pole magnetyczne - osoby ze wszczepionym rozrusznikiem serca.</p> <ul style="list-style-type: none"> ● Osoby z rozrusznikiem serca, przed użyciem powinny skonsultować się z lekarzem.
	<p>Części ruchome - mogą doprowadzić do obrażeń.</p> <ul style="list-style-type: none"> ● Zachowaj ostrożność przed częściami ruchomymi np. wentylatorem. ● Wszystkie elementy obudowy powinny być na swoim miejscu, przed rozpoczęciem pracy.
	<p>Skontaktuj się z serwisem w przypadku awarii.</p> <ul style="list-style-type: none"> ● Skontaktuj się z serwisem swojego dostawcy lub importera, w celu uzyskania: odpowiedzi na pytanie techniczne, porady serwisowej, lub w celu zgłoszenia usterki urządzenia spawalniczego.



3. Parametry techniczne


model	TIG200PD DC PULS
Napięcie zasilania (V)	AC230V ± 15%
Frequency (HZ)	50/60
Prąd spawania (A)	TIG 5-200
	MMA 10-170
Napięcie biegu jałowego (V)	56
Zajarzanie łuku	HF
Wyprzedzenie gazu (S)	0.1-10
Czas narastania/opadania prądu (S)	0-15
Wpływ gazu po zak. Sp. (S)	0-15
Cykl pracy (%)	60
Częstotliwość Pulsu (Hz)	0.5-200 Hz
Stopień ochrony obudowy	IP23
Waga (kg)	9,00
Wymiary (mm)	320x140x270

TRAFILUX TIG 200PD DC PULS to lekkie, przenośne mikroprocesorowe urządzenie zapewniające możliwość spawania elektrodą nietopliwą w metodzie TIG oraz elektrodą otuloną w metodzie MMA. TIG PD nadaje się do użytkowania w warunkach warsztatowych, produkcyjnych czy też amatorskich naprawach na rzecz gospodarstwa domowego. Umożliwia spawanie stali węglowych i nierdzewnych, niklu, tytanu, miedzi beztlenowej. Idealnie sprawdzi się podczas prac naprawczych, montażowych, oraz zadań w terenie. Zaletą urządzenia jest funkcja PULS, umożliwiająca spawanie cienkich elementów, oraz mająca wpływ na kształtowanie spoiny, jaki charakterystykę łuku spawalniczego. Na uwagę zasługują również cyfrowy panel sterowania, płynny wybór wszystkich parametrów pracy, oraz możliwość pracy w trybie spawania punktowego. Atutem konstrukcyjnym urządzenia są tranzystory wykonane w technologii IGBT. Cechą charakterystyczną dla tego typu tranzystorów jest, mniejsze zużycie energii, mniejsze zakłócenia elektromagnetyczne, przy większej wydajności oraz mocniejszym i stabilniejszym łuku spawalniczym.

- Spawanie punktowe z regulacją czasu w zakresie 0.2-5.0 sekund.
- HF - urządzenie posiada funkcję zapłonu wysoką częstotliwością HF - zajarzanie bezstykowe.
- 2/4 takt.
- Regulację narastania i opadania prądu, częstotliwości pulsu.
- **ARC FORCE** - Dynamika łuku – Skracaniu długości łuku towarzyszy wzrost prądu spawania – stabilizacja łuku niezależnie od jego długości (tylko w metodzie MMA)
- HOT START** - zwiększony prąd startowy, dzięki któremu zajrzenie łuku jest łatwiejsze.
- ANTI STICK** - zapobiega przywieraniu elektrody do materiału
- Cyfrowy panel sterowania z multifunkcyjnym potencjometrem - łatwe i intuicyjne ustawienia parametrów pracy.
- Układ zabezpieczenia termicznego, zapobiegający nadmiernemu przegrzewaniu urządzenia

4. Opis panelu.





1	Cyfrowy wyświetlacz	2	Przycisk wyboru funkcji spawania
3	Przycisk wyboru funkcji spawania	4	Pokrętko – ustawienia wartości parametrów
5	Przycisk – wybór metody spawania	6	Metoda pracy : TIG PULS
7	Metoda pracy : TIG DC	8	Metoda pracy : MMA
9	Aktywność funkcji 2taktu	10	Aktywność funkcji 4taktu
11	Aktywność funkcji spawania punktowego	12	Prąd bazowy w Pulsie
13	Prąd spawania/szczytowy w Pulsie	14	Czas narastania prądu 0-10s
15	Prąd startu 0 - 200A	16	Wyprzedzenie gazu
17	Balans w Pulsie: procentowy stosunek trwania prądu połówki prądu dodatniego do ujemnego, możliwa regulacja 10-90%	18	Częstotliwość prądu pulsującego 0,5-200 Hz
19	Ustawienia wartości czasu spawania punktowego 0,2-5,0 sek.	20	Dynamika łuku – Skracaniu długości łuku towarzyszy wzrost prądu

			spawania – stabilizacja łuku niezależnie od jego długości (tylko w metodzie MMA)
21	Opóźnienie wypływu gazu po zakończonym spawaniu 0-20 sek.	22	Prąd końcowy – wypełnienia krateru
23	Czas opadania prądu	24	Dioda błędu
25	Dioda zasilania		


Komunikaty:

E1 – pojawienie się na wyświetlaczu oznacz:

Aktywacja zabezpieczenia związanego ze zbyt małym lub zbyt wysokim napięciem w sieci.

E2 – pojawienie się na wyświetlaczu oznacz:

Aktywacja zabezpieczenia termicznego urządzenia – zbyt wysoka temperatura pracy.



1 – Gniazdo uchwytu TIG lub kabla elektrodowego

2 – Gniazdo szybkozłącza gazu


3 – Gniazda sterujące – wtyczka sterowania uchwytu TIG

4 – Gniazdo pod przewód masowy

5. PODŁĄCZENIE DO SIECI

Przed podłączeniem urządzeń do sieci zasilającej należy sprawdzić wielkość napięcia, ilość faz i częstotliwość. Parametry napięcia zasilającego podane są w rozdziale z danymi technicznymi tej instrukcji i na tabliczce znamionowej urządzenia. Skontrolować połączenia przewodów uziemiających urządzeń z siecią zasilającą. Upewnić się czy sieć zasilająca może zapewnić pokrycie zapotrzebowania mocy wejściowej dla tych urządzeń w warunkach ich normalnej pracy. Podłączenie i wymiany przewodu zasilania oraz wtyczki powinien dokonać wykwalifikowany elektryk.

6. PODŁĄCZENIE PRZEWODÓW SPAWALNICZYCH W METODZIE MMA/ TIG



Przed podłączeniem urządzeń do sieci zasilającej, należy upewnić się czy wyłącznik główny jest w pozycji wyłączonej. Sprawdzić czy urządzenia i instalacja jest uziemiona i zerowana, a przewód masowy zakończony zaciskiem kleszczowym lub śrubowym. W pierwszej kolejności należy określić polaryzację dla stosowanej elektrody. Należy zapoznać się z danymi technicznymi stosowanej elektrody. Następnie podłączyć kable wyjściowe do gniazd wyjściowych urządzenia o wybranej polaryzacji. Włożyć łącznik z wypustem w linii z odpowiednim wcięciem w gnieździe i obrócić go o około 1 obrotu zgodnie z ruchem wskazówek zegara. Nie dokręcać wtyku na siłę.

7. SPAWANIE METODĄ MMA

- Włożyć wtyki kabli spawalniczych do odpowiednich gniazd i zablokować je.
- Za pomocą zacisku uziemiającego podłączyć spawalniczy kabel masowy do materiału spawanego.
- Zamocować odpowiednią elektrodę w uchwycie spawalniczym.
- Włożyć wtyk kabla zasilającego do gniazda sieci zasilającej.
- Wyłącznikiem zasilania włączyć napięcie zasilające urządzenia.
- Przy pomocy pokrętki prądu wyjściowego ustawić wymaganą wartość prądu spawania.
- Zachowując właściwe zasady można przystąpić do spawania.

Dla uniknięcia rozprysków podczas spawania i uzyskania dobrej jakości spawu, należy stosować zalecenia podane przez producenta elektrod: prąd spawania, pozycje spawania, czas i temperaturę suszenia.

8. KONSERWACJA

Planując konserwację urządzeń należy brać pod uwagę intensywność i warunki eksploatacji. Prawidłowe korzystanie z urządzeń i regularna jego konserwacja pozwolą uniknąć zbędnych zakłóceń i przerw w pracy.

Codziennie:

- Sprawdzić, czy kabel spawalniczy i kabel masy są dokładnie podłączone.
- Sprawdzić stan kabli spawalniczych i przewodu zasilającego. Wymienić uszkodzone przewody.
- Upewnić się, że wokół urządzenia zapewniony jest swobodny przepływ powietrza.
- Wymienić lub naprawić uszkodzone lub zużyte części.

Co miesiąc:

- Sprawdzić stan połączeń elektrycznych wewnątrz źródła.
- Utlenione powierzchnie należy oczyścić, a poluzowane części dokręcić.
- Oczyścić wnętrze urządzenia za pomocą sprężonego powietrza

12. KARTA GWARANCYJNA

Gwarancji udziela się na okres 12 miesięcy od daty sprzedaży umieszczonej na karcie gwarancyjnej. **Gwarancja będzie respektowana po przedstawieniu przez reklamującego dowodu zakupu (paragon lub faktura) oraz karty gwarancyjnej z wpisaną nazwą produktu, numerem fabrycznym, datą sprzedaży oraz opatrzonej pieczęcią punktu sprzedaży. Numer fabryczny (hologram) musi być zgodny, z tym który widnieje na urządzeniu.**

NR:	
NAZWA URZĄDZENIA:	NUMER FABRYCZNY:
PIECZEĆ PUNKTU SPRZEDAŻY	DATA SPRZEDAŻY

GWARANCJA

Gwarancji udziela się na okres 12 miesięcy dla podmiotów prowadzących działalność gospodarczą lub 24 miesiące dla konsumentów od daty sprzedaży. Gwarancja będzie respektowana po przedstawieniu przez reklamującego dowodu zakupu (paragon lub faktura) oraz karty gwarancyjnej z wpisaną nazwą produktu, numerem fabrycznym, datą sprzedaży oraz opatrzonej pieczętką punktu sprzedaży. W przypadku naprawy gwarancyjnej reklamowane urządzenie należy wysłać do firmy TRAFISTEL, za pośrednictwem zgłoszenia serwisowego dostępnego na witrynie WWW.TRAFISTEL.PL. Przesyłki wysyłane na koszt firmy TRAFISTEL za pośrednictwem innych firm spedycyjnych nie będą nie przyjmowane. Spawarkę należy dostarczyć wraz z uchwytem spawalniczym. Reklamacje urządzenia bez uchwyty spawalniczego nie będą rozpatrywane. Urządzenie przesyłane do reklamacji musi być zapakowane w oryginalny karton oraz zabezpieczone oryginalnymi kształtkami styropianowymi. Firma TRAFISTEL nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenia spawarki wynikłe podczas transportu. **Gwarancja nie obejmuje wyposażenia dodatkowego urządzenia: Przewodów masowych, elektrodowych, spawalniczych MIG/TIG/Plazma, regulatorów gazu.**

Jeśli zamierzasz pozbyć się tego produktu, nie wyrzucaj go razem ze zwykłymi domowymi odpadkami. Według dyrektywy WEEE (Dyrektywa 2002/96/EC) obowiązującej w Unii Europejskiej dla używanego sprzętu elektrycznego i elektronicznego należy stosować oddzielne sposoby utylizacji. W Polsce zgodnie z przepisami ustawy z dnia 1 lipca 2005r. o zużyтым sprzęcie elektrycznym i elektronicznym zabronione jest umieszczanie łącznie z innymi odpadami zużytego sprzętu oznakowanego symbolem przekreślonego kosza. Użytkownik, który zamierza pozbyć się tego produktu, jest zobowiązany do oddania zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego do punktu zbierania zużytego sprzętu. Punkty zbierania prowadzone są m.in. przez sprzedawców hurtowych i detalicznych tego sprzętu oraz przez gminne jednostki organizacyjne prowadzące działalność w zakresie odbierania odpadów. Powyższe obowiązki ustawowe wprowadzone zostały w celu ograniczenia ilości odpadów powstałych ze zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego oraz zapewnienia odpowiedniego poziomu zbierania, odzysku i recyklingu zużytego sprzętu. Prawidłowa realizacja tych obowiązków ma znaczenie zwłaszcza w przypadku, gdy w zużyтым sprzęcie znajdują się składniki niebezpieczne, które mają szczególnie negatywny wpływ na środowisko i zdrowie.

11. ZGODNOŚĆ Z NORMAMI:

Urządzenie spawalnicze **TRAFILUX TIG 200PD DC PULS**

Spełnia wymogi następujących dyrektyw Unii Europejskiej:

Dyrektywy Niskonapięciowej: **LVD 2014/35/EU**

Dyrektywy Kompatybilności Elektromagnetycznej **EMC 2014/30/EU**

oraz jest zgodne z normami:

PN-EN 60974-1:2013-04 sprzęt do spawania łukowego -- Część 1: Spawalnicze źródła energii,

PN-EN 60974-10:2010 sprzęt do spawania łukowego -- Część 10: Wymagania dotyczące kompatybilności elektromagnetycznej (EMC),

PN-EN 50581:2013-03 Dokumentacja techniczna oceny wyrobów elektrycznych i elektronicznych z uwzględnieniem ograniczenia stosowania substancji niebezpiecznych.

IMPORTER :

TRAFISTEL SP. Z O.O.

58-260 BIELAWA

UL. SIKORSKIEGO 27



NAZWA HANDLOWA :

TIG 200PD DC PULS

TYP PRODUKTU:

TIG DC PULS

ZNAK TOWAROWY:

TRAFILUX

